

**1. Tenant**

Company:	<b>EXPRESS Sp. z o.o. Sp.k.</b>
Address:	ul. Rzemieśnicza 26, 30-403 Kraków
VAT No.:	677-004-66-33 / 008156612
Phone/Fax:	(+48) 123 000 300/ (+48) 123 000 309
Email/www.:	express@express.pl/ www.express.pl
Bank:	Bank Milenium S.A.
Account No.:	PL 75 1160 2202 0000 0002 5077 4815
SWIFT Bank Code:	BIGBPLPW

**2. Customer:**

Person:	
Address:	Warszawa
VAT No.:	

**3. User:**

Person:	
---------	--

**4. The Tenant remits to the Customer the following vehicle:**

Make/model/version/colour:	SUZUKI/SUZUKI SX4 S-Cross 1,6 VVT PB 4x4 MT/SUZUKI SX4 S-Cross 1,6 VVT PB 4x4 MT/CZARNY METALIK
Registration No.:	WL7057H
VIN:	TSMJYB22S00419779
Fuel type:	PB
Service inspection of the vehicle, carried out in accordance with the service plan of the vehicle, as defined in the Registry Service Vehicle with a tolerance of +/- 500km or +/- one month - in case of doubt, contact the Technical Helpline Express, tel 48123000333	

**5. Vehicle Equipment:**

Dowód rejestracyjny, Polisa, Koło zapasowe, Trójkąt, Komplet narzędzi, Gaśnica, Kołpaki oryginalne, Antena, Dokumenty techniczne (rejestr i instrukcja obsługi), Półka, Dywaniki

FUEL QUANTITY:	100%
ODOMETER	61023
LOCATION	Warszawa, Lotnisko im. Fryderyka Chopina (Okęcie) - 24h ndt

**6. Issued additional equipment:**
**7. Please describe the technical condition of the vehicle**

A - SCRATCH (< 50 mm) - RYSA (< 50 mm)  
 B - SCRATCH (50 mm - 100 mm) - RYSA (50 mm - 100 mm)  
 B - SCRATCH (50 mm - 100 mm) - RYSA (50 mm - 100 mm) program dol  
 D - DENT (< 20 mm) - WGNIECENIE (< 20 mm) dach  
 D - DENT (< 20 mm) - WGNIECENIE (< 20 mm) prawa strona liczne  
 E - DENT (> 20 mm) - WGNIECENIA PO GRADOBICIU LICZNE CAŁA MASKA  
 F - SCRAPES (<500 mm) - PRZETARCIE (< 500 mm)  
 I - CHIP - ODPARYSK przy lusterku i rysy  
 PRZETARCIE (< 500 mm) przetarcie przy świetle, RYSA (< 50 mm) rysa u dołu zderzaka, ODPARYSK na masce, WGNIECENIE (< 20 mm) wgnieceniu błotnik przód, liczne zarysowania na prawych drzwiach, tylnie siedzenie


The Customer declares that he is familiar with the technical condition of the car and sees it as fit for use for its intended purpose and properties.  
 A copy of the signed report will be sent to the e-mail address provided by the Tenant.

**I hereby agree:**

- A) My personal details may be processed for the purposes of conducting research on the quality of the services offered by EXPRESS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. DAWNIEJ Express S.A. and may be provided to entities conducting such research at the request of EXPRESS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
- B) My personal details may be provided to be processed for marketing purposes or for services quality research purposes to entities related to EXPRESS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. DAWNIEJ Express S.A. holds shares, of which it is a partner or of which any shareholder in EXPRESS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. DAWNIEJ Express S.A. is a partner;
- C) EXPRESS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. DAWNIEJ Express S.A. may communicate commercial information regarding the services of EXPRESS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. DAWNIEJ Express S.A. or such related entities to the e-mail address and to the phone number.

signature of Renter's representative

Customer's signature


**Vehicle Return Report**

Drop off location:	Warszawa, Lotnisko im. Fryderyka Chopina (Okęcie) - 24h ndt
Date and Time:	2018-07-16 10:57:39
Odometer:	61816
Fuel quantity:	100%
Value of missing fuel:	
Service at the counter	61816

**Please describe the technical condition of the vehicle**

ZANIECZYSZCZENIE kanapa tył

**Returned additional equipment:**

Dowód rejestracyjny, Polisa, Koło zapasowe, Trójkąt, Komplet narzędzi, Gaśnica, Kołpaki oryginalne, Antena, Dokumenty techniczne (rejestr i instrukcja obsługi), Półka, Dywaniki

signature of Renter's representative

